

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Богандинская средняя общеобразовательная школа №2
(детский сад)
Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 120 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 6 л.

УТВЕРЖДАЮ



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 135-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (детский сад).
- 1.2. Адрес объекта: 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь — 1 169,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка — 4 443,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта (частично) — г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального — г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (МАОУ Богандинская СОШ №2).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, пер. Садовый, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования землей от 26.01.1999г. № 72-1700129.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Тюменского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образовательная.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте-очная.

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 3 лет до 8 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта-инвалиды по заключению МСЭ.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 чел./день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 800 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) – 15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ-И (К,О,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницы входной группы главного входа и дополнительных входов, наружные эвакуационные лестницы со 2-го этажа оборудовать опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Внутренние лестницы оборудовать опорным поручнем с наружной стороны лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени внутренних межэтажных и наружных эвакуационных лестниц (каждого лестничного марша), край одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему для административной части здания с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, для дополнительных входов на объект предусмотреть информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу входной группы главного входа продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на 2-й этаж и для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон

№ 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 526 от «14» сентября 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 131-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (детский сад).
- 1.2. Адрес объекта: 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 1 169,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – 4 443,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта (частично) – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (МАОУ Богандинская СОШ №2).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, пер. Садовый, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования землей от 26.01.1999г. № 72-1700129.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Тюменского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образовательная.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте-очная.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 3 лет до 8 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта-инвалиды по заключению МСЭ.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



09 20 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 526
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 135-00

Тюменская область
Тюменский район
р.п. Богандинский

«14» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (детский сад).
- 1.2. Адрес объекта: 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 1 169,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – 4 443,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта (частично) – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа №2 (МАОУ Богандинская СОШ №2).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625520, Тюменский район, р.п. Богандинский, пер. Садовый, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 800 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	-	2-13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,10, 15,31	14-16, 34-42
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 2,8,11,16,36 2эт 65	20-33, 43-56
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ-И (К,О,Г,С)	1эт 12,17,19-21 24,32,33,46 2эт 47,48,52, 54,70, 71,72	57-93
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)	1эт 4-7,14,18, 22,40 2эт 49,51,53, 55,57, 58,67,68,69	94-114

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	115-120
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницы входной группы главного входа и дополнительных входов, наружные эвакуационные лестницы со 2-го этажа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Внутренние лестницы обустроить опорным поручнем с наружной стороны лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени внутренних межэтажных и наружных эвакуационных лестниц (каждого лестничного марша), край одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему для административной части здания с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, для дополнительных входов на объект предусмотреть информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу входной группы главного входа продублировать стационарным пандусом.

Для обеспечения доступа на 2-й этаж и для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г.) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 4 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 4 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 9 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 11 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 9 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 1 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ 38 ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 4 ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Комендант
Шешукова Т.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4	- входная калитка не выделена контрастным цветом; - в проеме калитки присутствует перепад высоты, неровности асфальтового покрытия; - перед калиткой отсутствует тактильно-контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте.	К,О,С,Г,У	- контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -устранить перепад высоты, неровности асфальтового покрытия в проеме калитки; - установить информационную вывеску.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-13	- отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения; -на пешеходных путях присутствуют неровности, частичное отсутствие асфальтового покрытия.	К,О,С,Г,У	- предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения; -пешеходные пути привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016: устранить неровности; восстановить	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							асфальтовое покрытие.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	-не оборудована парковка, парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С, У	- оборудовать парковочное место: установить дорожные знаки (6.4.; 8.17; 8.3.1), - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	-	2-13	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная главного входа)	есть	-	14	-отсутствуют опорные поручни; - отсутствуют наземные предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей; - ступени не выделены контрастным цветом.	О,С,Г,У	- в центре установить ,разделительный двусторонний поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до ступени, глубиной 0,5-0,6м и шириной равной ширине участка лестниц разрешенного для движения инвалидов; -выделить проступь ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2.1.1.	Лестница (дополнительных входов в группы)	есть		34, 35	-отсутствуют опорные поручни с двух сторон лестниц; -краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; -отсутствует указатель направления указывающий путь к доступному элементу (входу).	О,С,Г,У	- установить опорные поручни на высоте 0,9м и дополнительно на высоте 0,5м (для дошкольных учреждений) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

							от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить пиктограмму, указатель направления указывающий путь к доступному элементу (входу).	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	15	-уклон металлического пандуса превышает 5%; -конструкция поручня не соответствует ГОСТ Р 51261-2017; - с одной стороны отсутствует опорный поручень; - кнопка вызова помощи установлена в недостигаемом месте для инвалида на кресле-коляске.	К,О,С	-установить стационарный поручень к существующему пандусу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в нижней части пандуса в достигаемом месте.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	14	-отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К,О,С,Г,У	- установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - установить пиктограммы; -установить электронное информационное табло.	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП
2.3.1	Входная площадка (перед дверями дополнительных входов в группы)	есть	-	34-36	- отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отсутствуют информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов).	К,О,С,Г,У	- установить пиктограммы; - установить информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	16-19	-доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога наружной двери более 0,014м; - контур, ручки входной двери не выделены контрастным цветом.	С, К, О, Г,У	-отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -контур наружного дверного проема выделить контрастным цветом или световыми маяками; - дверные ручки пластиковой двери	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							выделить контрастным цветом; -демонтировать порог или предусмотреть приставные мини пандусы к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.4.1	Дверь (входная наружная, внутренняя дополнительных входов в группы)	есть		34, 35, 37-40	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - пороги высотой более 0,014м; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются дверные ручки в виде «кнопки».		-ручки дверей выделить контрастным цветом; - на металлическую дверь установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур (главный вход)	есть	1	18	- противоскользящее покрытие обеспечено не на всей поверхности пола и не закреплено; -глубина и ширина менее 1,5*2,3м.	К, О,С,Г, У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5.1	Тамбур (дополнительных входов в группы)	есть	10,15, 31	41, 42	- противоскользящее покрытие обеспечено не на всей поверхности пола и не закреплено; - глубина и ширина менее 1,5*2,3м.	К, О,С,Г, У	- предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,10, 15,31	14-16, 34-42	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 2,8,11, 16,36 2эт 65	20-22, 25-28	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), - отсутствует мнемосхема.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - установить мнемосхему для административной части здания.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	30-33	-не выделены краевые ступени (проступь) лестничных маршей, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; -конструкция пристенного поручня не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017; -с наружной стороны лестниц отсутствует опорный поручень на высоте 0,5м (установлено ограждение на высоте 1,2м); - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы).	К, О, С, Г, У	- предусмотреть выделение контрастным цветом краевых ступеней (проступи) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; -установить опорный поручень на высоте 0,5м с наружной и внутренней стороны лестниц; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - при необходимости предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ для обеспечения доступа на 2-й этаж	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							инвалиду на кресле-коляске.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	23, 24, 29	- ручки дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - встречаются пороги с высотой более 0,014м.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	26, 27, 43-56	-не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках с 1-го и 2-го этажа; -ручки дверей не выделены контрастным цветом; -встречаются двери с шириной рабочей створки менее 0,9м; -встречаются пороги, одиночные ступени на эвакуационных выходах с высотой более 0,014 м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -край одиночных ступеней на балконе не выделен контрастным цветом; - краевые ступени (проступь) металлических эвакуационных наружных лестницах со 2 этажа, наружных лестниц с 1-го этажа не выделены контрастным цветом; -отсутствуют опорные поручни с двух сторон на наружных эвакуационных металлических лестницах со 2-го этажа (установлено ограждение	К, О, С, Г, У	- для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; - ручки дверей, края одиночных ступеней выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -краевые ступени наружных эвакуационных лестниц выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - обустроить наружные эвакуационные лестницы с 1-го и 2-го этажа поручнями на	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

				с наружной стороны на высоте 1,2м); -отсутствуют опорные поручни с двух сторон на наружных эвакуационных лестницах с 1-го этажа.		высоте 0,5м (для дошкольного учреждения) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.	
--	--	--	--	---	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 2,8,11,16,36 2эт 65	20-33, 43-56	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.
наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующей, мед. кабинет и т.д.)	есть	1эт 19-21, 24, 32,33, 2эт 54	57-67	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; - на дверном полотне установлены ручки в виде «кнопки».	С, Г	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	1эт 12,17,46 2эт 47,48, 70,71,72	68-87	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - на дверном полотне встречаются ручки в виде «кнопки»; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - перед спальной на 2эт присутствует одиночная ступень высотой более 0,014м; -край одиночной ступени выделить контрастным цветом; -на одиночной ступени отсутствуют опорные поручни.		-ручки пластиковых дверей, край одиночной ступени выделить контрастным цветом; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -установить опорные поручни на одиночной ступени расположенной перед дверью спальни на 2эт (зимний сад); -предусмотреть оказание ситуационной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							помощи.	
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть	2эт 52	88- 93	- отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; - на дверном полотне установлены ручки в виде «кнопки».	К, С, О, Г, У	- установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДУ-И (К,О,Г,С)	1эт 12,17,19-21, 24,32,33,46 2эт 47,48,52,54, 70,71,72	57-93	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (У). Доступно условно избирательно (К,О,Г,С).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	лэт 22	111 - 114	<u>Туалет для сотрудников</u> - ширина дверного полотна и открытого проема в стене менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; - на дверном полотне установлены ручки в виде «кнопки»; - отсутствуют поручни около унитаза и раковины; - отсутствует крючок для трости и костылей; - отсутствует	К,О,С	<u>Туалет для сотрудников</u> - отсутствует техническая возможность расширения туалетной комнаты; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; - установить опорные поручни около унитаза и раковины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить кнопку вызова помощи с	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

			1эт 4-7,18 2эт 49,57, 58,68, 69	94- 103	свободное место около унитаза не менее 0,8м; -отсутствует возможность подъехать к унитазу на кресле-коляске; -отсутствует свободное место для разворота на кресле-коляски не менее 1,4м; -отсутствует кнопка вызова помощи. <u>Туалеты в группах</u> -ширина дверного полотна менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; -встречаются дверные ручки на дверном полотне в виде «кнопки»; -контур, ручки индивидуальных санитарных кабин не выделены контрастным цветом.		пиктограммой; - установить крючок для трости и костылей; -предусмотреть оказание ситуационной помощи. <u>Туалеты в группах</u> - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; - контур, ручки индивидуальных санитарных кабин выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка в группах)	есть	1эт 14,40 2эт 51,53 ,55, 67	104 - 110	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	К, О, С, Г, У	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)	1эт 4-7,14,18, 22,40 2эт 49,51,53,55,57, 58,67,68,69	94-114	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (О,К).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ Богандинская СОШ №2 (детский сад).

Тюменский район, р.п. Богандинский, ул. Строителей, д.6А.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	115- 120	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур входной калитки, контур входной двери, краевых, одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -контур входной двери главного входа выделить контрастным цветом или световыми маяками; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -отсутствует мнемосхема; - отсутствует предупреждающий	С	- установить информационную тактильную вывеску на входной группе главного входа дублированную шрифтом Брайля; - около дверей дополнительных входов установить	Текущий ремонт

					наземный тактильно-контрастный указатель перед входной калиткой на территорию и перед лестницей входной группы.	информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить информационную мнемосхему для административного отделения; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м., перед лестницей входной группы с пандусом за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м; -установить информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме групп), залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы.
--	--	--	--	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	115-120	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).



Фотография №1




Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8



Фотография №9




Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13




Фотография №14




Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23




Фотография №24




Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28




Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35




Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38




Фотография №39




Фотография №40




Фотография №41




Фотография №42



Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45




Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49




Фотография №50



Фотография №51




Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56




Фотография №57




Фотография №58




Фотография №59




Фотография №60




Фотография №61




Фотография №62




Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65




Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68




Фотография №69




Фотография №70



Фотография №71



Фотография №72




Фотография №73



Фотография №74




Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77




Фотография №78




Фотография №79




Фотография №80



Фотография №81




Фотография №82



Фотография №83



Фотография №84



Фотография №85




Фотография №86




Фотография №87



Фотография №88




Фотография №89




Фотография №90




Фотография №91




Фотография №92




Фотография №93



Фотография №94




Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97



Фотография №98



Фотография №99



Фотография №100




Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105




Фотография №106



Фотография №107




Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114



Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119




Фотография №120

А.П.Н. *Должностное лицо*

1 этаж

Копия № *...*
Улица *Смоленская*

Итого № *1.100*
01.11.06



Техник-инвентаризатор:
Должностное лицо
Проект № *...*

Экспликация
К поэтажному плану строения
Расположенного в городе (поселке) Богандинском по улице Строителей 6 А

Литер по плану	этажи	№ помещен.	№ по плану строения	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру				Высота по внутр. обмер
					Общая кв.м	Основная кв.м	Вспомогат кв.м		
А			1	Тамбур	2,2		2,2		3,0
			2	Вестибюль	44,2		44,2		
			3	Щитовая	4,7		4,7		
			4	Сан.узел	1,7		1,7		
			5	Сан.узел	1,2		1,2		
			6	Сан.узел	1,0		1,0		
			7	Сан.узел	0,8		0,8		
			8	Коридор	19,7		19,7		
			9	Кабинет	6,4	6,4			
			10	Тамбур	1,9		1,9		
			11	Коридор	21,5		21,5		
			12	Группа	48,7	48,7			
			13	Подсобное	2,3		2,3		
			14	Раздевалка	13,3	13,3			
			15	Тамбур	2,1		2,1		
			16	Коридор	2,0		2,0		
			17	Спальня	34,1	34,1			
			18	Сан.узел	10,3		10,3		
			19	Класс лагопеда	7,5	7,5			
			20	Мед.кабинет	5,2	5,2			
			21	Мед.кабинет	5,2	5,2			
			22	Мед.кабинет-Туалет	2,1	2,1			
			23	Кабинет <i>раздевалка</i>	7,3	7,3	<i>подсобн.</i>		
			24	Класс <i>касса</i>	4,1	4,1			
			25	Склад	5,0 ✓		5,0		
			26	Коридор	5,9 ✓		5,9		
			27	Склад	5,0 ✓		5,0		
			28	Склад	4,1 ✓		4,1		
			29	Кухня	12,1 ✓	12,1			
			30	Кухня	24,6 ✓	24,6			
			31	Тамбур	1,4		1,4		
			32	Гардероб <i>логон</i>	16,4		16,4		
			33	Гардероб <i>камен</i>	13,0		13,0		
			34	Сан.узел <i>кол.</i>	3,5	<i>мойка</i>	3,5		
			35	сан.узел <i>кол</i>	9,6		9,6		
			36	Коридор <i>кол</i>	5,7		5,7		
			37	Коридор <i>кол</i>	9,0		9,0		
			38	группа <i>к сп</i>	32,7	32,7			
			39	коридор <i>к там</i>	4,2		4,2		
			40	раздевалка <i>кол</i>	13,9	13,9			
			41	группа <i>кол</i>	39,0	39,0			
			42	группа <i>ц</i>	50,6	50,6			
			43	Сан.узел <i>мойка</i>	4,1		4,1		
			44	подсобное <i>ц</i>	8,9		8,9		
			45	Склад <i>и т.п.</i>	6,9		6,9		
			46	Группа <i>и сп.</i>	46,8	46,8			
				Итого по 1 этажу	571,9	353,6	218,3		

[illegible]



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖОЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров